

# PROCESO DE REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO

## MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRIGIDA

- 1 Los trabajadores desconectan la línea de servicio de plomo antigua de la cañería maestra y de la tubería de la residencia.
- 2 La barrenadora hace una nueva excavación subterránea.
- 3 La excavadora extrae la nueva línea de servicio de cobre a través de la nueva excavación.
- 4 Los trabajadores conectan la línea de servicio de cobre a la cañería maestra y a la tubería de la residencia.

